

Synthèse

Pour le compte de l'État, le Département Prévention et Sécurité Minière (DPSM) du BRGM est en charge de la surveillance de l'ancien site minier de Salau (mine de tungstène) situé sur la commune de Couflens dans l'Ariège (09) au titre des articles L-174-1 à 4 du code minier.

Suite aux conclusions de l'expertise menée par GEODERIS, la DREAL a mandaté le BRGM/DPSM pour surveiller les deux verses 1150 et 1230 de résidus de traitement de l'ancien site minier de Salau et leurs bassins afférents, ainsi que l'émergence minière située au niveau 1230, mais également la retenue du barrage des Cougnets.

Après validation par la DREAL, le BRGM/DPSM a mis en place en 2013 un protocole de surveillance de ces ouvrages.

Les contrôles portent sur :

- l'état et l'évolution des deux verses à résidus de traitement (dépôts 1150 et 1230) ;
- le remplissage et la végétalisation des bassins de rétention et l'état de leurs digues, situés en pied des amas miniers ;
- le fonctionnement correct de l'émergence minière de la galerie 1230 qui draine la majeure partie du réseau minier souterrain ;
- le niveau de comblement de la retenue du barrage des Cougnets situé à l'aval de la verse 1230.

La visite du second semestre 2021 a eu lieu le 6 octobre. La visite du premier semestre 2022 a eu lieu le 9 juin. Elles n'ont pas révélé de désordre récent significatif sur les verses, bassins et digues par comparaison avec les résultats de la surveillance de juin 2021, ni d'indice manifeste d'évolution préjudiciable des ouvrages surveillés.

Les verses 1150 et 1230 n'ont pas montré de signe de déstabilisation superficielle importante, ni d'indice d'instabilité « en grand ». La petite amorce de décrochement superficiel, probablement assez ancienne, constatée en partie haute de la verse 1150 en 2019, n'a pas évolué. Ce secteur fait l'objet d'une vigilance particulière. Par ailleurs, il est impossible de totalement exclure une légère et momentanée réactivation des renards hydrauliques présents dans la verse 1150. Indépendamment, la végétalisation progressive des talus des verses se poursuit, y compris dans les zones les plus en pente. L'encroûtement de surface (désigné sous le terme de « casque de fer » ou « chapeau de fer ») participe largement au maintien de la stabilité superficielle des talus et limite l'envol des poussières. Les bassins au pied des verses sont quasiment pleins, mais il n'a pas été observé d'apport récent de résidus. Les sacs de résidus constituant les digues sont partiellement éventrés depuis plusieurs années. Toutefois, la stabilité à court et à moyen terme des digues ne semble pas menacée. À noter que la stabilisation de la digue du bassin n° 4 au pied du dépôt 1230, fortement sous-cavée, est programmée dans le cadre des travaux de protection des flancs des verses qui seront bientôt engagés (études de conception en cours).

Les travaux programmés consistent en la mise en œuvre d'un géotextile de protection permettant la végétalisation sur les zones mises à nu des verses 1150 et 1230 et le recouvrement et la revégétalisation des zones mises à nu sur le plateau sommital de la verse 1230 en vue de limiter l'exposition aux résidus et les envols de poussières ainsi que le confortement de la partie sous-cavée de la digue du bassin n° 4 pour assurer sa stabilité.

L'émergence minière fonctionne normalement en déversant ses eaux vers le torrent d'Anglade.

Au second semestre 2021 et au premier semestre 2022, le niveau d'eau dans la retenue du barrage des Cougnets est remonté, la lame d'eau submergeant de nouveau le déversoir de l'ouvrage. Les eaux sont également drainées par les barbacanes traversant l'édifice en béton armé. Le barrage semble en apparence parfaitement stable. Il convient de rappeler que la gestion de cet ouvrage et son entretien incombent à la commune¹.

Au second semestre 2022, une prochaine action de surveillance du site sera faite.

Enfin, malgré la confirmation par la cour d'appel de Bordeaux de l'annulation du permis exclusif de recherches minières prononcée en première instance par le tribunal administratif de Toulouse, le BRGM/DPSM continuera d'informer à l'avance la DREAL Occitanie de toute intervention sur site de ses équipes eu égard au contexte toujours tendu dans la vallée.

¹ Information RTM et DDT 09.